


Carta de trazabilidad MEDICIONES DE MASA

Método: Pesada simple



NOTAS:

1. Los valores de las incertidumbres representan la incertidumbre expandida, expresada con un nivel de confianza de 95%, correspondiente a un factor de cobertura $k = 2$ aproximadamente.
2. Por claridad de esta carta, se ha omitido la mención a los métodos de calibración aplicados, los cuales están descritos en los procedimientos respectivos.

Figura 1. Carta de trazabilidad de una medida física (magnitud básica: masa).